

### 三 其他需要说明的事项

# 成都锐丰装饰有限公司

## 建筑装饰水泥制品生产线

### 竣工环境保护验收

### 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，成都锐丰装饰有限公司现将“建筑装饰水泥制品生产线”竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

#### 1.1.1 项目概况

本项目位于成都崇州市崇阳街道石埂村22组。本项目租赁场地1340m<sup>2</sup>，主要建设EPS雕刻区、粘合区、砂石料堆房、拌合间、办公房、钢筋笼房等配套设施，生产能力为建筑装饰混凝土（GRC）1000t/a、ESP装饰构件（EPS）5000m<sup>2</sup>/a。

#### 1.1.2 污染物排放情况

##### （一）废水

生活污水经过油水分离器、预处理池处理后，供周围农户用作农肥浇灌田地，已签订农肥协议；轮胎清洗废水经过隔油沉淀池处理后回用于拌合，不外排。

##### （二）废气

项目营运期产生的废气为拌合粉尘、河沙堆区粉尘、运输扬尘、装卸粉尘、泡沫雕刻粉尘、食堂油烟。

拌合粉尘：密闭拌合间，并已设置喷淋降尘。

河沙堆区粉尘：河沙堆区形成三面围挡，一面软帘封，封闭河砂堆场，并在软帘侧设喷淋降尘。

运输扬尘：对进出车辆进行冲洗清洁。

装卸粉尘：密闭河沙堆区，并已设置喷淋降尘。

泡沫雕刻粉尘：雕刻机自带双桶布袋除尘器，经过处理后车间无组织排放。

食堂油烟：设置 1 套油烟净化器，处理后引至楼顶排放。

### （三）噪声

项目已采取以下噪声防治措施：选用低噪声设备、底座设减震垫、定期维护保养、合理布置生产设备、距离衰减等措施控制。

### （四）固体废物

项目模具及拌合机清理固废回用于拌合工序；废钢筋边角料外售至废品收购站；生活垃圾统一收集交环卫部门处理。

## 1.2 验收过程简况

建设单位委托四川优千胜环境工程有限公司编制了“建筑装饰水泥制品生产线”建设项目环境影响补充报告，建设单位于 2022 年 5 月 17 日取得了成都市崇州生态环境局出具的《关于成都锐丰装饰有限公司建筑装饰水泥制品生产线环境影响补充报告审查批复》（崇环评补审 188 号）。2023 年 7 月 11 日成都锐丰装饰有限公司已完成排污许可网上申报工作，取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号为：915101845510832362001Z）。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的规定，建设单位应当在建设项目竣工后对配套建设的环境保护设施进行验收。受成都锐丰装饰有限公司委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测工作。根据建设项目竣工环境保护验收相关规定和要求，我公司派遣技术人员于 2023 年 3 月 29 日进行了现场踏勘，查阅了相关文件和技术资料，编制了本项目的验收监测方案，并于 2023 年 7 月 18 日~2023 年 7 月 19 日进行了现场监测。根据监测和调查结果，我公司于 2023 年 11 月编制完成了《建筑装饰水泥制品生产线竣工环境保护验收监测报告表》。

2023 年 11 月 15 日，成都锐丰装饰有限公司组织专家对其竣工验收监测报告表进行了评审，并提出了竣工环保验收组意见，验收意见结论：成都锐丰装饰有限公司“建筑装饰水泥制品生产线”通过竣工环境保护设施验收。

## 1.4 公众反馈意见及处理情况

成都锐丰装饰有限公司“建筑装饰水泥制品生产线”位于成都崇州市崇阳街道石埂村 22 组。本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2 其他环境保护对策措施的落实情况

环境影响补充报告及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### 2.1 环保组织机构及规章制度

成都锐丰装饰有限公司建立了环保组织机构，明确了机构人员组成及职责分工。主要职责是贯彻国家环保法规，制定公司的环保工作规划，组织制定环保管理规章制度及管理考核办法，提出污染治理建议，建立各种环保资料档案，实施对环保的各种规章制度的考核、监督、协调。安全环保部各类工作人员的工作职责明确，并建立有各类环保工作台账。

### 2.2 环境风险防范措施

本项目配置相应的灭火器。对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力。

## 3 整改工作情况

项目属于补充环评报告，已按照环评要求以及验收评审要求完成整改工作。

成都锐丰装饰有限公司

2023年11月22日