

电焊焊接及切割安全

电焊气焊及切割安全

电焊气焊及切割安全通用规范

环卫产品安全生产操作规程

必须戴护耳器
Must wear ear protector

注意防尘
Pay attention to dust




职业病危害告知卡

噪声
Noise

对人体有害，请注意防护

危害因素：噪声特性

危害程度：严重

防护措施：注意防护



职业病危害告知卡

弧光
Arc

对人体有害，请注意防护

危害因素：弧光特性

危害程度：严重

防护措施：注意防护



职业病危害告知卡

锰及其化合物
Manganese and its compounds

对人体有害，请注意防护

危害因素：锰及其化合物特性

危害程度：严重

防护措施：注意防护



职业病危害告知卡

电焊烟尘
Welding fumes

对人体有害，请注意防护

危害因素：电焊烟尘特性

危害程度：严重

防护措施：注意防护



必须戴安全帽
Must wear safety helmet

必须戴护目镜
Must wear eye protection







