

其他需要说明的事项

成都兴蜀环境艺术工程有限公司
交安标识广告标识标牌制造技改项目
竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，成都兴蜀环境艺术工程有限公司现将交安标识广告标识标牌制造技改项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

根据《关于成都兴蜀环境艺术工程有限公司交安标识广告标识标牌制造技改项目环境影响报告表》及其批复文件（崇环评审〔2019〕72号），本次验收范围内主要环境保护设施包括：

1.1.1 废气

天然气热风炉天然气燃烧废气通过低氮燃烧装置处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值后，由15米高的排气筒排放；切割、焊接烟尘经脉冲式滤筒除尘器处理达标后，通过1根15米高的排气筒高空排放。雕刻工序产生的粉尘由双桶布袋除尘器进行处理。密闭砂灰房内产生的粉尘经滤芯式除尘器系统收集回用。密闭喷塑房产生的粉尘经收集后，通过1套布袋粉末涂料回收系统处理回用，其余粉尘由1根15米高的排气筒排放；亚克力板雕刻工序产生的有机废气收集后，通过1套有机废气收集处理系统（“活性炭吸附”工艺）处理达标后，由1根15米高的排气筒高空排放。喷漆产生的有机废气经漆雾水帘处理后，与喷塑固化、UV打印、油漆调配、晾干等工序产生的有机废气一并经密闭负压收集后，通过1套有机废气处理系统（“UV光催化+活性炭吸附”工艺）处理达标后，由1根15米高的排气筒高空排放。

1.1.2 废水

本项目生活污水经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网；喷漆水帘废水每次更换时污水处理设施内（“絮凝+氧化”处理

工艺), 经污水处理设施处理后上清液少量多次排入厂区预处理池同生活废水一起处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入市政污水管网。

1.1.3 噪声

项目选用低噪声设备, 定期检修, 台基减振等降噪措施。

1.1.4 固体废物

金属废料定期外售废品回收站; 除尘器收灰与生活垃圾一起交环卫部门清运; 废塑料交由厂商回收处置; 废原子灰重新用作刮灰处理, 废滤芯由厂商回收处理; 废包装材料外售废旧资源回收站; 废催化剂厂商定期更换回收处置; 生活垃圾和预处理池污泥交由环卫部门统一清运处理。

废手套等劳保用品、废机油、废油漆渣、废活性炭、废原料桶暂存于危废暂存间, 定期交由有资质单位处置。

1.2 施工简况

成都兴蜀环境艺术工程有限公司将环境保护设施纳入施工管理, 安排专项资金落实环境保护设施的建设, 项目建设过程中严格组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2019年10月, 四川省国环环境工程咨询有限公司接收委托为我公司编制了《成都兴蜀环境艺术工程有限公司交安标识广告标识标牌制造技改项目环境影响报告表》, 成都市崇州生态环境局以《关于成都兴蜀环境艺术工程有限公司交安标识广告标识标牌制造技改项目环境影响报告表审查批复》(崇环评审(2019)72号)进行批复。项目于2019年12月开工建设, 2020年10月建成, 目前验收范围内实际建设内容与设计建设规模基本一致, 主体工程与环保设施运行正常, 基本符合验收监测条件。

2021年2月, 成都兴蜀环境艺术工程有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担“交安标识广告标识标牌制造技改项目”竣工环境保护验收工作; 2021年3月3日~4日, 在项目配套的环境保护设施正常运行、满足验收监测条件的情况下, 四川省国环环境工程咨询有限公司开展了现场监测工作。2021年6月, 四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了《交安标识广告标识标牌制造技改项目竣工环境保护验收监测表》; 我公司于2021年6月30日组织专家召开了该项目竣工环境保护验收会, 对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收, 验收意见结论为:

成都兴蜀环境艺术工程有限公司交安标识广告标识标牌制造技改项目环保审查、审批手续完备，配套的污染防治设施及措施基本按环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，通过环境保护竣工验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

成都兴蜀环境艺术工程有限公司交安标识广告标识标牌制造技改项目位于成都崇州经济开发区创新路力兴之家附1号、1号，项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护对策措施的落实情况

《环境影响报告表》及其批复文件中提出的其他环境保护对策措施主要为环境风险防范措施及管理制度等，现将需要该部分措施落实情况梳理如下：

2.1 环保组织机构及规章制度

成都兴蜀环境艺术工程有限公司建立了相关的环保制度，主要包括：①环境保护管理制度；②环保设施运营维护管理制度；③自行监测管理制度；④危险废物管理制度。

2.2 环境风险防范措施

建立完善环境风险防范制度，制定了《突发环境事件应急预案》。

3 整改工作情况

一、存在问题及整改要求

- 1、核实原厂房内活性炭吸附装置活性炭更换情况。
- 2、规范设置原厂房内设置的双桶布袋除尘器。
- 3、新厂房内晾干房和固化房废气无收集处理设施。
- 4、新厂房内 UV 打印机废气无收集处理设施。
- 5、规范危废暂存间建设，对现有围堰进行整改，各类危险废物分区存放，规范标识。

二、整改措施

- 1、公司已及时更换了原厂房内活性炭吸附装置活性炭。
- 2、规范设置了原厂房内双桶布袋除尘器。
- 3、新厂房内晾干房和固化房已设置抽风管道，将产生的废气送至 UV 光催化+活性

炭吸附装置进行处理。

4、新厂房内 UV 打印机设置在晾干房内，产生的废气经设置的抽风管道送至 UV 光催化+活性炭吸附装置进行处理。

5、规范设置了危废间。各类危险废物分类收集、分区存放，并设置了清晰、完整的危险废物标识标牌，同时增大了围堰高度。

成都兴蜀环境艺术工程有限公司

2021 年 7 月 2 日