

其他需要说明的事项

四川中油悟达能源有限公司

洪雅天宫驿站东、西加油站竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，四川中油悟达能源有限公司现将洪雅天宫驿站东、西加油站竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

根据《四川中油悟达能源有限公司洪雅天宫驿站东、西加油站环境影响报告表》及其批复（洪环建[2020]27号），本次验收范围内主要环境保护设施包括：

1.1.1 废气

本项目营运期产生的废气为汽油的挥发烃类气体、柴油发电机废气、一体化污水处理设施恶臭、汽车尾气。

汽油的挥发烃类气体来源于卸油、储油、加油等过程，主要污染物为非甲烷总烃，加油站通过采用地埋式储油罐，卸油处和汽油枪上分别安装一次油气回收系统和二次油气回收系统减少油气挥发，控制无组织排放。

东、西加油站产生的柴油发电机废气分别通过1根排气筒引至站房外排放。

本项目东加油站设置1座一体化污水处理设施，西加油站的废水处理依托服务区修建的一体化污水处理设施。本项目一体化污水处理设施的日处理污水量少，产生的氨和硫化氢气体量少，通过无组织排放。

汽车尾气的产生量小，通过无组织排放，加之东加油站和西加油站周围的绿化较多，并且站区的露天空旷条件很容易扩散。

1.1.2 废水

本项目营运期废水主要为生活污水、加油车道地坪冲洗废水、初期雨水。

东加油站的生活污水经站内设置的一体化污水处理设施（10m³/d）处理达到《农田

灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱地作物灌溉标准后,用于站内绿化灌溉及周边农田灌溉,不外排;加油车道地坪冲洗废水和初期雨水由站内设置的水封隔油池隔油处理后,进入雨水管网。

西加油站的生活污水经服务区设置的一体化污水处理设施(20m³/d)处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱地作物灌溉标准后用于西加油站内和服务区绿化灌溉以及周边农田灌溉。加油车道地坪冲洗废水和初期雨水由站内设置的水封隔油池隔油处理后,进入雨水管网。

1.1.3 噪声

本加油站噪声源主要为设备噪声和进出站的机动车及人群活动噪声,采取措施:选用低噪声设备,将备用发电机设置在单独设备间内,加强设备维护等措施。

1.1.4 固体废物

本项目的固废有一般固废和危险废物。一般固体废物主要有生活垃圾、一体化污水处理设施污泥。危险废物主要有废含油抹布和手套、水封隔油池废油、油罐清洗废液、废渣和废油等。生活垃圾、一体化污水处理设施污泥交由当地环卫部门统一处置;废含油抹布和手套、水封隔油池废油分类暂存于危废暂存点,定期交由什邡开源环保科技有限公司处置;油罐清洗废液、废渣和废油交由油罐清洗单位统一处理。因此,本项目各类固体废物处置去向明确,不会产生二次污染。

1.2 施工简况

四川中油悟达能源有限公司将环境保护设施纳入施工管理,安排专项资金落实环境保护设施的建设,本项目建设过程中严格组织实施了环境影响后评价报告及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

四川中油悟达能源有限公司“洪雅天宫驿站东、西加油站”于2020年9月经洪雅生态环境局以《关于洪雅天宫驿站东、西加油站环境影响报告表的批复》(洪环建[2020]27号)进行批复,本项目于2020年9月开工建设,2021年5月建成,目前实际建设规模与设计建设规模一致,建设内容无重大变动情形,主体工程与环保设施运行正常,符合验收监测条件。

2021年8月,四川中油悟达能源有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担“洪雅天宫驿站东、西加油站”竣工环境保护验收工作,四川省国环环境工程咨询

有限公司随即启动了项目竣工环境验收工作，并于 2021 年 8 月 16 日~17 日在项目配套的环境保护设施正常运行、满足验收监测条件的情况下，开展了现场监测工作。2021 年 12 月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了《洪雅天宫驿站东、西加油站竣工环境保护验收监测报告》；我公司 2021 年 12 月 27 日组织专家召开了该项目竣工环境保护验收会，对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收，验收意见结论为：四川中油悟达能源有限公司洪雅天宫驿站东、西加油站环保审查、审批手续较完备，项目配套的污染防治设施（措施）基本按照环评要求建成和落实，环保管理基本符合相关要求，建议通过项目竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护对策措施的落实情况

《洪雅天宫驿站东、西加油站环境影响报告表》及其批复文件中提出的其他环境保护对策措施梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环保组织机构及规章制度

四川中油悟达能源有限公司设立了专门的环保管理部门，明确了机构人员组成及职责分工，建立了相关的环保制度，主要包括：①环境保护管理制度；②环保设施运营维护管理制度。

2.1.2 环境风险防范措施

本项目已配置消防栓和足够的灭火器材，配备了适量的防护用品。

2.2 其他措施落实情况

无。

3 整改工作情况

无。

四川中油悟达能源有限公司

2021 年 12 月 30 日