

二
其他需要说明的事项

成都经开国投集团有限公司

洪柳花园三期B区安置房建设项目（一期）

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评(2017) 4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定成都经开国投集团有限公司洪柳花园三期B区安置房建设项目（一期）竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目为分期验收，本次验收范围主要为：地块二、地块三、地块四、地块五及其配套设施，每个地块均包含5栋住宅楼、2栋商业楼、3F地下室（含1F半地下室）。根据《成都市经济技术开发区国有资产投资有限公司洪柳花园三期B区安置房建设项目环境影响报告表》及其批复文件（龙环审批【2017】复字11号），本次验收范围内主要环境保护设施包括：

1.1.1 废气

住宅区产生的饮食油烟经抽油烟机收集处理后，经内置烟道引至所在住宅楼楼顶排放；商业楼预留了油烟通道和油烟净化设施位置。

1.1.2 废水

项目实行雨污分流，项目废水主要为住宅及物管人员的生活废水、商业废水、垃圾房和地下车库冲洗废水。废水经预处理池处理后经市政污水管网进入陡沟河污水处理厂，最终排入陡沟河。

1.1.3 噪声

项目噪声主要来自于设备噪声、进出车辆交通噪声、商业活动噪声等，通过采取隔声、消声、减振等措施以及合理布局、加强管理等进行控制。

1.1.4 固体废物

生活垃圾、商业垃圾、预处理池污泥由环卫部门处置。餐厨垃圾交有资质单位处理。

1.2 验收过程简况

2017年1月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制了《洪柳花园三期B区安置房建设项目环境影响报告表》。2017年2月，成都市龙泉驿区环境保护对该项目作出批复《关于成都市经济技术开发区国有资产投资有限公司洪柳花园三期B区安置房建设项目环境影响报告表审查批复》（龙环审批【2017】复字11号）。本项目为分期验收，本次验收范围主要为：地块二、地块三、地块四、地块五及其配套设施，每个地块均包含5栋住宅楼、2栋商业楼、3F地下室（含1F半地下室）。

2022年4月，成都经开国投集团有限公司委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担“洪柳花园三期B区安置房建设项目（一期）”竣工环境保护验收工作；2022年5月17日~18日，在项目配套的环境保护设施正常运行、满足验收监测条件的情况下，四川省国环环境工程咨询有限公司开展了现场监测工作。2022年6月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了《成都经开国投集团有限公司洪柳花园三期B区安置房建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》；我公司组织专家召开了该项目竣工环境保护验收会，对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收，验收意见结论为：成都经开国投集团有限公司“洪柳花园三期B区安置房建设项目（一期）”环保审查、审批手续完备，项目配套的污染防治设施及措施基本按照环评要求建成和落实，各项污染物达标排放，通过竣工环境保护验收。

1.3 公众反馈意见及处理情况

本项目位于成都市龙泉驿区大面街道分水村7、8组和洪柳社区10、11组，项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护对策措施的落实情况

《环境影响报告表》及其批复文件中提出的其他环境保护对策措施主要为环境风险防范措施及管理制度等，现将需要该部分措施落实情况梳理如下：

2.1 环保组织机构及规章制度

成都经开国投集团有限公司设立了专门的环保管理部，明确了机构人员组成及职责分工，建立了相关的环保制度，主要包括：①环境保护管理制度；②环保设施运行管理制度；③自行监测管理制度等。

2.2 环境风险防范措施

项目设有消防水池，配置了足够的灭火器材。

3 整改工作情况

无整改情况。

成都经开国投集团有限公司（盖章）

2022年6月13日

